

Przedmiar

Uzupełnienie tynku nad balkonem mieszkania nr 16 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Emilii Plater 26

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m 12*2.5	m2	30,000
			razem	30,000
2	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów	m2	6,000
3	KNR 4-01 0730/03	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich, loggiach, balkonach	m2	6,000
4	Kalkulacja indywidualna	Remont gzymsu podrynnowego, wklejenie siatki ochronnej, odtworzenie profilu ciągnionego. dwukrotne malowanie farbą silikatową	mb	2,500

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SU/W-114/88