

## Protokół typowania robót przy wymianie stolarki okiennej


1. Demontaż okien wraz ze skrzydłami z poddaniem utylizacji
2. Montaż nowych okien profil pięciokomorowy biały rys. Nr 1
3. Montaż nowych drzwi balkonowych profil pięciokomorowy biały rys. nr 2

Okna wykonać z możliwością rozszczelnienia ,okucia obwiedniowe ,panel dwuszybowy


Współczynnik  $U= 1.0$  .

4. Obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, z pomalowaniem.
5. Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

Rys. nr 1



Rys .nr 2



INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
*[Signature]*  
Andrzej Cielinski  
Dz. SW 50W84851